

Это руководство

- содержит важнейшие технические данные, описывает установку, использование и пусконаладку функционального модуля.
- действительно только
 - для функциональных модулей с типовым обозначением E82ZAFS
 - для функциональных модулей с типовым обозначением E82ZAFS001 (лакированные)
 - вместе с инструкцией по эксплуатации соответствующего регулятора привода.

Описание

Функциональный модуль E82ZAFS обеспечивает управление регуляторов привода Lenze аналоговыми и цифровыми управляющими сигналами.

Область применения

Может применяться с регуляторами привода с заводской табличкой начиная с:

- Преобразователь частоты 8200
 - E82xVxxxxxBxxxXX0x0x (8200 vector/8200 motec/Drive PLC)

Принадлежности

Прилагается отвертка, с помощью которой можно подтянуть или ослабить клеммы функционального модуля.




Электрические соединения и переходные устройства после отключения регулятора привода от питающего напряжения сохраняют опасное напряжение еще в течение не менее 3 минут.

Механический монтаж 8200 vector




Штырки разъема FIF проводят опасное напряжение!

- Функциональный модуль монтировать только при отключенном от сети регуляторе привода.
- После отключения от сети подождать 3 минуты, прежде чем начать работы.



Механический монтаж 8200 motec


E82MV251 / 371



8200mot136


1. Отключить регулятор привода от сети и подождать перед открытием motec не менее 3 минут!
2. Защитную крышку **A** снять.
3. Снять и сохранить защитную заглушку F1F. **B**
4. Функциональный модуль **C** вставить в несущий корпус □[1a].

E82MV551 ... 222



8200mot137

Механический монтаж 8200 motec



PES:
Высокочастотная оконечная
нагрузка заземлением

8200mot140

5. Подключить клеммы функционального модуля.

Положение выключателей

Сигнал на X3/8	Положение выключателя					C0034
	1	2	3	4	5	
0 ... 5 В	выкл.	выкл.	вкл.	выкл.	выкл.	0
0 ... 10 В (Заводская установка Lenze)	выкл.	выкл.	вкл.	выкл.	вкл.	0
0 ... 20 мА	выкл.	выкл.	вкл.	вкл.	выкл.	0
4 ... 20 мА	выкл.	выкл.	вкл.	вкл.	выкл.	1
4 ... 20 мА с контролем обрыва цепи	выкл.	выкл.	вкл.	вкл.	выкл.	3
-10 В ... +10 В	вкл.	вкл.	выкл.	выкл.	выкл.	2




Микропереключатель и C0034 обязательно установить на одинаковый диапазон, иначе преобразователь частоты неправильно интерпретирует аналоговый входной сигнал на X3/8.


Если потенциометр заданных значений запитывается через X3/9, микропереключатель установить на диапазон напряжения 0 ... +5 В. В противном случае весь диапазон оборотов не будет использован.

Разводка клемм

Питание цифровых вводов/выводов от внутреннего источника напряжения (X3/20)



Питание цифровых вводов/выводов от внешнего источника напряжения



Минимальная разводка, необходимая для эксплуатации

Подключение к сети	Винтовые зажимы
Возможности подключения	жесткое: 1.5 mm^2 (AWG 16) гибкое: 1.0 mm^2 (AWG 18) 0.5 mm^2 (AWG 20) 0.5 mm^2 (AWG 20)
Моменты затяжки	0.5 ... 0.6 нм (4.4 .. 5.3 фунт/дюйм)

Описание клемм

X3	Тип сигнала	Функция (жирный шрифт = настройка Lenze)	Уровень	Технические данные
8	Аналоговый ввод	Ввод заданных или фактических значений (Зону переключить микропереключателем и C0034!)	0 ... +5 В 0 ... +10 В -10 В ... +10 В ¹⁾ 0 ... +20 мА +4 ... +20 мА +4 ... +20 мА (с контролем обрыва цепи)	Разрешение: 10 бит Нелинейность: ±0.5 % Погрешность измерения температуры: 0.3 % (0 ... +60°C) Входное сопротивление <ul style="list-style-type: none">• Потенциальный сигнал: > 50 kΩ• Токовый сигнал: 250 Ω
62	Аналоговый вывод	Частота на выходе	0 ... +10V	Разрешение: 10 бит Нелинейность: ±0.5 % Погрешность измерения температуры: 0.3 % (0 ... +60°C) Нагрузочная способность: макс. 2 мА
28		Блокировка регулятора (C1NH)	1 = START	
E1 □ ²)	Цифровые вводы	Активизация фиксированной частоты (JOG) JOG1 = 20 Гц JOG2 = 30 Гц JOG3 = 40 Гц	E1	
E2		JOG1	1	0
E3		JOG2	0	1
E4		JOG3	1	1
A1	Аналоговый вывод	Тормоз постоянного тока (DCB)	1 = DCB активен	
9	-	Реверсирование левый/правый ход (по часовой/против часовой)	E4	
20	-	Готов к работе	0/+20 В при DC внутреннем 0/+24 В при DC внешнем	Нагрузочная способность: 10 мА 50 мА
		Внутренний, стабилизированный источник постоянного напряжения для потенциометра заданных значений	+5.2 В (относительно: X3/7)	Нагрузочная способность: макс. 10 мА
		Внутренний источник постоянного напряжения для управления цифровыми вводами и выводами	+20 В (относительно: X3/7)	макс. нагрузочная способность: $\Sigma I = 40 \text{ mA}$

Описание клемм

X3	Тип сигнала	Функция (жирный шрифт = настройка Lenze)	Уровень	Технические данные
59	-	Питание DC для A1	+20 V (внутр., перемычка к X3/20)	
			+24 V (внешнее)	
7	-	GND1, относительный потенциал для аналоговых сигналов	-	с разделением потенциалов к GND2
39	-	GND2, относительный потенциал для цифровых сигналов	-	с разделением потенциалов к GND1

1) Смещение (C0026) и усиление (C0027) должны калиброваться на каждом модуле отдельно.

Данные калибрования ввести заново
=> при замене функционального модуля
=> после загрузки настроек Lenze


2) по выбору частотный ввод 0... 10 кГц, конфигурация через C0425

Монтаж motec

motec с функциональным модулем



- Перед сборкой обязательно снять и сохранить защитную крышку функционального модуля и заглушку FIF **A**. Иначе motec может выйти из строя!
- Перед пусконаладкой дополнить наклейку **C**, прилагаемую к функциональному модулю, заводской табличкой motec.




8200mot059

motec без функционального модуля



Защитная заглушка FIF **A** тоже должна быть на месте. Только в таком виде motec работоспособен!



8200mot138

Пусконаладка

6.



- Если Вы проводите пусконаладку с конфигурацией, отличающейся от заводских установок Lenze, прочтите указания в графе "с индивидуальной настройкой".
- Обращайте при этом внимание
 - на правильную установку диапазона заданных значений микропереключателем на функциональном модуле.
 - и на настройку C0034 в соответствии с установкой микропереключателя.
 - Пример: Заданная величина (0 ... +5 В) через потенциометр к X3/7, X3/8 и X3/9
⇒ C0034 = 0, микропереключатель 1 = OFF, 2 = OFF, 3 = ON, 4 = OFF, 5 = OFF
- Регулятор привода работает только при имеющемся уровне HIGH на X3/28 (деблокировка через клемму).
- Имейте в виду, что блокировку регулятора можно задействовать через несколько источников. Эти источники работают как последовательная схема выключателей.
- Если привод, несмотря на деблокировку через X3/28, не запускается, проверьте, не установлена ли блокировка через другой источник.

Шаг	с установкой Lenze					с индивидуальной настройкой	Реакция привода
1. Установить клавишную панель							
2. Включить сетевое напряжение.	Регулятор привода готов к работе примерно через 1 сек. Блокировка регулятора активна.						Мигает зеленый светодиод. Клавищная панель: RDY IMP
3. Включить цифровые вводы.		E4	E3	E2	E1	<ul style="list-style-type: none"> • Цифровые вводы через C0007 или C0410 отрегулировать для Вашего приложения. • Цифровые вводы включить так, чтобы привод после деблокировки мог запуститься через клемму. 	
	Правый ход	LOW		LOW	LOW		
	Левый ход	HIGH					
4. Задать заданное значение.	На X3/8 установить напряжение 0 ... +10 В.					<ul style="list-style-type: none"> • В зависимости от положения микропереключателя на модуле <ul style="list-style-type: none"> - подать напряжение или ток на X3/8. - Проверить C0034 	
5. Разблокировать регулятор через клемму.	X3/28 = HIGH (+12 ... +30 В)						Горит зеленый светодиод. IMP гаснет. Привод теперь работает.